**VASOMADRID, S.L.**
C/ Ebano, 8 Pol. Ind. Borox
45222-Borox
Toledo
Tfno.: 925528426
Fax: 925528428

# Ficha Técnica

## PRODUCTO

| Código Producto | Descripción | Uso recomendado |
|---|---|---|
| 326W | PALETINA MADERA 14cm. (C/10000uds B/1000uds) | |

| Tapas / Envases relacionados | Características especiales |
|---|---|
| | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Cod. Barras Caja** | 05013873132650 | **Cod. Barras Bols** | 5013873032653 | **Temperatura de us** | |

**Producto apto para uso alimentario de acuerdo al a siguiente normati**

## CARACTERISTICAS GENERALES

| | Valor Nominal | Toler (+/-) | | Valor Nominal | Toler (+/-) |
|---|---|---|---|---|---|
| **Largo (mm)** | 140,00 | 0,00 | **Capacidad Total (ml)** | 0,00 | 0,00 |
| **Ancho (mm)** | 5,00 | 0,00 | **Capacidad Util (ml)** | 0,00 | 0,00 |
| **Alto (mm)** | 0,00 | 0,00 | **Peso Unitario (gr)** | 0,40 | 0,00 |
| **Diámetro sup./Ext. (mm** | 0,00 | 0,00 | | | |

## EMBALAJE

| | |
|---|---|
| **Unidades / Caja** | 10.000,00 |
| **Unidades / Bolsa** | 1.000,00 |
| **Bolsas / Caja** | 10,00 |
| **Largo Caja (mm)** | 300,00 |
| **Ancho Caja (mm)** | 160,00 |
| **Alto Caja (mm)** | 330,00 |
| **Peso caja vacía (gr)** | 225,00 |
| **Peso bolsa / film vacía (gr)** | 57,00 |

## PALETIZACION

| | |
|---|---|
| **Dimensiones palet (mm)** | 800x1200 |
| **Cajas / Altura** | 0,00 |
| **Alturas / Palet** | 0,00 |
| **Cajas adicionales en la parte superior** | 0,00 |
| **Cajas Palet** | 0,00 |
| **Unidades / Palet** | 0,00 |
| **Palet remontable** | 0,00 |

| | |
|---|---|
| **Plástico no reciclado y Plástico no reutilizable (kg)** | 0,00 |

## TRANSPORTE

| Caja | | Palet | |
|---|---|---|---|
| **Peso neto (Kg)** | 4,00 | **Peso neto (Kg)** | 364,00 |
| **Peso Bruto (Kg)** | 4,28 | **Peso Bruto (Kg)** | 389,66 |
| **Volumen (m3)** | 0,02 | **Volumen ( m3)** | 1,68 |
| **Altura caja (mm)** | 0,00 | **Altura palet (mm)** | 1.750,00 |

**Condiciones de almacenaje**

* Las cajas deben estar almacenadas a cubierto, en ambientes limpios y secos.

* Deben evitarse temperaturas excesivas.

## OBSERVACIONES