**VASOMADRID, S.L.**
C/ Ebano, 8 Pol. Ind. Borox
45222-Borox
Toledo
Tfno.: 925528426
Fax: 925528428

# Ficha Técnica

## PRODUCTO

| Código Producto | Descripción | Uso recomendado |
|---|---|---|
| 5033 | BLONDA 30x40cm. BLANCA (C/2000uds B/250uds) | |

| Tapas / Envases relacionados | Características especiales |
|---|---|
| | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Cod. Barras Caja** | 84107658850338 | **Cod. Barras Bols** | 8410765885033 | **Temperatura de us** | |

**Producto apto para uso alimentario de acuerdo al a siguiente normati**

R.S.I. 39.04538/TO

## CARACTERISTICAS GENERALES

| | Valor Nominal | Toler (+/-) | | Valor Nominal | Toler (+/-) |
|---|---|---|---|---|---|
| **Largo (mm)** | 400,00 | 0,00 | **Capacidad Total (ml)** | 0,00 | 0,00 |
| **Ancho (mm)** | 300,00 | 0,00 | **Capacidad Util (ml)** | 0,00 | 0,00 |
| **Alto (mm)** | 0,00 | 0,00 | **Peso Unitario (gr)** | 4,50 | 0,00 |
| **Diámetro sup./Ext. (mm** | 0,00 | 0,00 | | | |

## EMBALAJE

| | |
|---|---|
| **Unidades / Caja** | 2.000,00 |
| **Unidades / Bolsa** | 250,00 |
| **Bolsas / Caja** | 8,00 |
| **Largo Caja (mm)** | 420,00 |
| **Ancho Caja (mm)** | 320,00 |
| **Alto Caja (mm)** | 140,00 |
| **Peso caja vacía (gr)** | 328,00 |
| **Peso bolsa / film vacía (gr)** | 88,00 |

## PALETIZACION

| | |
|---|---|
| **Dimensiones palet (mm)** | 800x1200 |
| **Cajas / Altura** | 8,00 |
| **Alturas / Palet** | 10,00 |
| **Cajas adicionales en la parte superior** | 0,00 |
| **Cajas Palet** | 80,00 |
| **Unidades / Palet** | 160.000,00 |
| **Palet remontable** | 0,00 |

| | |
|---|---|
| **Plástico no reciclado y Plástico no reutilizable (kg)** | 0,00 |

## TRANSPORTE

| Caja | | Palet | |
|---|---|---|---|
| **Peso neto (Kg)** | 9,00 | **Peso neto (Kg)** | 720,00 |
| **Peso Bruto (Kg)** | 10,03 | **Peso Bruto (Kg)** | 802,56 |
| **Volumen (m3)** | 0,02 | **Volumen ( m3)** | 1,42 |
| **Altura caja (mm)** | 147,00 | **Altura palet (mm)** | 1.610,00 |

**Condiciones de almacenaje**

* Las cajas deben estar almacenadas a cubierto, en ambientes limpios y secos.

* Deben evitarse temperaturas excesivas.

## OBSERVACIONES

2016