VASOMADRID, S.L.
C/ Ebano, 8 Pol. Ind. Borox
45222-Borox
Toledo
Tfno.: 925528426
Fax: 925528428

Ficha Técnica

PRODUCTO

Código Producto	Descripción	Uso recomendado
BZRP250ANONIMA	BOTELLA RPET ZUMO ANONIMA 250cc. + TAPON PREENROSCADO (C/231uds)	El material mencionado anteriormente, bajo las condiciones normales y previsibles de uso es adecuado para el contacto directo de todo tipo de alimentos, incluyendo grasas, ácidos y alcohólicos Uso habitual: Zumos, agua, refrescos, leche

Tapas / Envases relacionados	Características especiales
TBZ38G	25%RPET 75%PET polietileno Tereftalato (C10H8O4)n . Siendo el código de identificación pasa su posterior reciclado el 1. Se utiliza en el proceso de fabricación 25% rpet reciclado

Cod. Barras Caja	8431876269925	**Cod. Barras Bols**		**Temperatura de us**	-20 A +45

Producto apto para uso alimentario de acuerdo al a siguiente normati

Reg. 1935-2004, Dir.2002/72/EEC y sus modificaciones, relativa a materiales y artículos destinados a estar en contacto con alimentos.

CARACTERISTICAS GENERALES

	Valor Nominal	Toler (+/-)		Valor Nominal	Toler (+/-)
Largo (mm)	0,00	0,00	**Capacidad Total (ml)**	250,00	0,00
Ancho (mm)	51,50	0,00	**Capacidad Util (ml)**	250,00	0,00
Alto (mm)	132,00	0,00	**Peso Unitario (gr)**	21,00	0,00
Diámetro sup./Ext. (mm	0,00	0,00			

EMBALAJE

Unidades / Caja	231,00
Unidades / Bolsa	0,00
Bolsas / Caja	0,00
Largo Caja (mm)	40,00
Ancho Caja (mm)	40,00
Alto Caja (mm)	52,00
Peso caja vacía (gr)	0,00
Peso bolsa / film vacía (gr)	0,00

PALETIZACION

Dimensiones palet (mm)	1200x800
Cajas / Altura	5,00
Alturas / Palet	5,00
Cajas adicionales en la parte superior	0,00
Cajas Palet	20,00
Unidades / Palet	4.620,00
Palet remontable	0,00

Plástico no reciclado y Plástico no reutilizable (kg)	0,00

TRANSPORTE

Caja		Palet	
Peso neto (Kg)	6,88	**Peso neto (Kg)**	97,40
Peso Bruto (Kg)	7,40	**Peso Bruto (Kg)**	87,40
Volumen (m3)	0,00	**Volumen (m3)**	1,21
Altura caja (mm)	0,00	**Altura palet (mm)**	0,00

Condiciones de almacenaje

* Las cajas deben estar almacenadas a cubierto, en ambientes limpios y secos.
* Deben evitarse temperaturas excesivas.

OBSERVACIONES