**VASOMADRID, S.L.**
C/ Ebano, 8 Pol. Ind. Borox
45222-Borox
Toledo
Tfno.: 925528426
Fax: 925528428



# Ficha Técnica

## PRODUCTO

| Código Producto | Descripción | Uso recomendado |
|---|---|---|
| FLT750 BAJO | ENVASE CARTON BAJO PARA FRITOS BLANCO 750cc.(C/250uds B/30uds) | |

| Tapas / Envases relacionados | Características especiales |
|---|---|
| | DIMENSIONES BOCA: 102.5*82.5MM. GROSOR PARED0.40mm. GROSOR BASE: 0.40 mm |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Cod. Barras Caja** | | **Cod. Barras Bols** | | **Temperatura de us** | 0º-40ºC |

**Producto apto para uso alimentario de acuerdo al a siguiente normati**

## CARACTERISTICAS GENERALES

| | Valor Nominal | Toler (+/-) | | Valor Nominal | Toler (+/-) |
|---|---|---|---|---|---|
| **Largo (mm)** | 103,00 | 0,00 | **Capacidad Total (ml)** | 850,00 | 0,00 |
| **Ancho (mm)** | 80,00 | 0,00 | **Capacidad Util (ml)** | 0,00 | 0,00 |
| **Alto (mm)** | 96,00 | 0,00 | **Peso Unitario (gr)** | 21,90 | 0,00 |
| **Diámetro sup./Ext. (mm** | 95,00 | 0,00 | | | |

## EMBALAJE

| | |
|---|---|
| **Unidades / Caja** | 250,00 |
| **Unidades / Bolsa** | 25,00 |
| **Bolsas / Caja** | 10,00 |
| **Largo Caja (mm)** | 800,00 |
| **Ancho Caja (mm)** | 320,00 |
| **Alto Caja (mm)** | 390,00 |
| **Peso caja vacía (gr)** | 810,00 |
| **Peso bolsa / film vacía (gr)** | 14,40 |

## PALETIZACION

| | |
|---|---|
| **Dimensiones palet (mm)** | 1000x1200 |
| **Cajas / Altura** | 4,00 |
| **Alturas / Palet** | 6,00 |
| **Cajas adicionales en la parte superior** | 0,00 |
| **Cajas Palet** | 24,00 |
| **Unidades / Palet** | 6.000,00 |
| **Palet remontable** | 0,00 |

| | |
|---|---|
| **Plástico no reciclado y Plástico no reutilizable (kg)** | 0,00 |

## TRANSPORTE

| Caja | | Palet | |
|---|---|---|---|
| **Peso neto (Kg)** | 5.475,00 | **Peso neto (Kg)** | 131,40 |
| **Peso Bruto (Kg)** | 6.429,00 | **Peso Bruto (Kg)** | 154,30 |
| **Volumen (m3)** | 0,10 | **Volumen ( m3)** | 2,36 |
| **Altura caja (mm)** | 390,00 | **Altura palet (mm)** | 2.460,00 |

**Condiciones de almacenaje**

* Las cajas deben estar almacenadas a cubierto, en ambientes limpios y secos.

* Deben evitarse temperaturas excesivas.

## OBSERVACIONES

2016 . medidas a exterior