**VASOMADRID, S.L.**
C/ Ebano, 8 Pol. Ind. Borox
45222-Borox
Toledo
Tfno.: 925528426
Fax: 925528428

# *Ficha Técnica*

## *PRODUCTO*

| *Código Producto* | *Descripción* | *Uso recomendado* |
|---|---|---|
| PPI-1000 | ENVASE PP. TRANSPARENTE 1000cc. 12x17,4x6,9cm. REUTILIZABLE (C/500uds | Alimentario. APTO MICROONDAS |

| *Tapas / Envases relacionados* | *Características especiales* |
|---|---|
| TPPI-1000 | POLIPROPILENO |

| *Cod. Barras Caja* | | *Cod. Barras Bols* | 8437010964374 | *Temperatura de us* | -20ºC y + 110ºC. |
|---|---|---|---|---|---|

*Producto apto para uso alimentario de acuerdo al a siguiente normati*

## *CARACTERISTICAS GENERALES*

| | *Valor Nominal* | *Toler (+/-)* |
|---|---|---|
| *Largo (mm)* | 174,00 | 0,00 |
| *Ancho (mm)* | 120,00 | 0,00 |
| *Alto (mm)* | 69,00 | 0,00 |
| *Diámetro sup./Ext. (mm* | 0,00 | 0,00 |

| | *Valor Nominal* | *Toler (+/-)* |
|---|---|---|
| *Capacidad Total (ml)* | 0,00 | 0,00 |
| *Capacidad Util (ml)* | 1.000,00 | 0,00 |
| *Peso Unitario (gr)* | 18,20 | 0,00 |

## *EMBALAJE*

| | |
|---|---|
| *Unidades / Caja* | 500,00 |
| *Unidades / Bolsa* | 50,00 |
| *Bolsas / Caja* | 10,00 |
| *Largo Caja (mm)* | 620,00 |
| *Ancho Caja (mm)* | 175,00 |
| *Alto Caja (mm)* | 400,00 |
| *Peso caja vacía (gr)* | 400,00 |
| *Peso bolsa / film vacía (gr)* | 43,00 |

## *PALETIZACION*

| | |
|---|---|
| *Dimensiones palet (mm)* | 1000x1200 |
| *Cajas / Altura* | 8,00 |
| *Alturas / Palet* | 5,00 |
| *Cajas adicionales en la parte superior* | 0,00 |
| *Cajas Palet* | 50,00 |
| *Unidades / Palet* | 20.000,00 |
| *Palet remontable* | 0,00 |

| | |
|---|---|
| *Plástico no reciclado y Plástico no reutilizable (kg)* | 0,00 |

## *TRANSPORTE*

| *Caja* | | *Palet* | |
|---|---|---|---|
| *Peso neto (Kg)* | 9,10 | *Peso neto (Kg)* | 364,00 |
| *Peso Bruto (Kg)* | 9,54 | *Peso Bruto (Kg)* | 381,72 |
| *Volumen (m3)* | 0,04 | *Volumen ( m3)* | 2,35 |
| *Altura caja (mm)* | 400,00 | *Altura palet (mm)* | 2.140,00 |

### *Condiciones de almacenaje*

* Las cajas deben estar almacenadas a cubierto, en ambientes limpios y secos.

* Deben evitarse temperaturas excesivas.

## *OBSERVACIONES*