




VASOMADRID, S.L.
 C/ Ebano, 8 Pol. Ind. Borox
 45222-Borox
 Toledo
 Tfno.: 925528426
 Fax: 925528428



Ficha Técnica

| PRODUCTO | | | | |
|--|---|------------------|----------------------------|-------------------|
| Código Producto | Descripción | | | Uso recomendado |
| 5137P | RODAL Ø30cm. PLATA (C/2000uds B/250uds) | | | |
| Tapas / Envases relacionados | | | Características especiales | |
| | | | | |
| Cod. Barras Caja | 84370199133974 | Cod. Barras Bols | 8437019913397 | Temperatura de us |
| Producto apto para uso alimentario de acuerdo al a siguiente normati | | | | |
| R.S.I. 39.04538/TO | | | | |

CARACTERISTICAS GENERALES

| | Valor Nominal | Toler (+/-) | | Valor Nominal | Toler (+/-) |
|-------------------------|---------------|-------------|----------------------|---------------|-------------|
| Largo (mm) | 0,00 | 0,00 | Capacidad Total (ml) | 0,00 | 0,00 |
| Ancho (mm) | 300,00 | 0,00 | Capacidad Util (ml) | 0,00 | 0,00 |
| Alto (mm) | 0,00 | 0,00 | Peso Unitario (gr) | 0,00 | 0,00 |
| Diámetro sup./Ext. (mm) | 0,00 | 0,00 | | | |

EMBALAJE

| | |
|------------------------------|----------|
| Unidades / Caja | 2.000,00 |
| Unidades / Bolsa | 250,00 |
| Bolsas / Caja | 8,00 |
| Largo Caja (mm) | 315,00 |
| Ancho Caja (mm) | 315,00 |
| Alto Caja (mm) | 150,00 |
| Peso caja vacía (gr) | 0,00 |
| Peso bolsa / film vacía (gr) | 0,00 |

PALETIZACION

| | |
|--|------------|
| Dimensiones palet (mm) | 800x1200 |
| Cajas / Altura | 11,00 |
| Alturas / Palet | 8,00 |
| Cajas adicionales en la parte superior | 0,00 |
| Cajas Palet | 88,00 |
| Unidades / Palet | 176.000,00 |
| Palet remontable | 0,00 |

| | |
|---|------|
| Plástico no reciclado y Plástico no reutilizable (kg) | 0,00 |
|---|------|

TRANSPORTE

| Caja | | Palet | |
|------------------|------|-------------------|--------|
| Peso neto (Kg) | 0,00 | Peso neto (Kg) | 0,00 |
| Peso Bruto (Kg) | 5,87 | Peso Bruto (Kg) | 541,56 |
| Volumen (m3) | 0,01 | Volumen (m3) | 0,00 |
| Altura caja (mm) | 0,00 | Altura palet (mm) | 1,35 |

Condiciones de almacenaje

* Las cajas deben estar almacenadas a cubierto, en ambientes limpios y secos.

* Deben evitarse temperaturas excesivas.

OBSERVACIONES

| |
|--|
| |
|--|